

Programmierblatt für Handscanner / Feuille de programmation pour scanner à main

DE

Problem:

Die USB-Verbindung unterbricht teilweise auf neuen Windows PCs

Lösung:

Eine mögliche Ursache ist das neue Microsoft Power Management. Mit dem 'USB Suspend Mode' kann das Problem eventuell beseitigt werden. Der 'USB Suspend Mode' kann mit dem nachfolgenden Code eingestellt werden:

FR

Problème :

La connexion USB interrompt partiellement sur les nouveaux PC Windows.

Solution:

Une cause possible est le nouveau Microsoft Power Management. Avec le mode 'USB Suspend Mode', le problème peut être résolu. Le 'USB Suspend Mode' peut être configuré avec le code suivant :

USB Suspend Mode: Enable



Weitere Konfigurationseinstellungen für die Datalogic Produktlinie QuickScan, PowerScan, Touch und Gryphon können Sie dem Handbuch Ihres Scanners entnehmen.

Vous trouverez d'autres paramètres de configuration pour la gamme de produits Datalogic QuickScan, PowerScan, Touch et Gryphon dans le manuel de votre scanner.